

Директору ООО «Стройинженерка»
Директору объединения
и управляющей компании
ООО «Стройинженерка»
Абазову С.А.

Уважаемый Сергей Александрович!

В связи с неудовлетворительными состоянием
строительных конструкций жилого дома районно-
локального по адресу: Нижегородская область Ток-
сунский район р.п.с. Досгатое, ул. Черкина, д.56
(появились трещины и трещины на стенах внутри
помещений жилых комнат, кухни, санитарных
узлов, сильному запотеванию окон и образованию
тесеры на откосах окон, потолках комнат, а
также неудовлетворительной работой системы
приточно-вытяжной вентиляции (сильной при-
точкой и практически отсутствием вытяжки)
просим вас организовать в течение 2-х недель
комплексное обследование жилых квартир и
всех помещений, включая подвальные, с привле-
чением специалистов не кк Токсунского района и
составлением актов.

Просим вас принять меры по ликвидации
сложившейся ситуации.

Жилой дом, противостоят
по адресу: Нижегородская обл.,
Токсунский р-он, р.п. Досгатое,
ул. Черкина, д.56.

- Кв. № 1 Давыдова И.А. (Давыд.)
Мотмокова кв. 3. У Мот
Кв. № 4 Никитин Н.Б. (Умф)
Кв. № 5 Исаев И.А. (Исаев)
Кв. № 6 Кашаров Л.И. (Кашар)
Кв. № 7 Юматов А.В. (Юмат)
Кв. № 9 Янова Н.В. Янова.
Кв. № 12 Бурмачина С.В. (Бурмачина)
- Кв. № 13 Зайцев (Зайцев)
Кв. № 14 Давыдова В.С. (Давыдов)
Кв. № 15 Володина Г.И.
Кв. № 25 Астраханцев (Астраханцев)
Кв. № 17 Давыдова С.В. (Давыдов)
Кв. № 18 Кондратьева И.И. (Кондратьев)
Кв. № 19 Кондратьева С.А. (Кондратьев)
Кв. № 21 Янов Р.И. (Янов)

КВ N 23 Демидов В.В.

КВ 40

Мельников М.П.

КВ 29

Коробков В.В.

КВ 36

Тарихов В.В.

КВ 44

Зем

КВ 45

Чел

КВ 46

Зем

КВ 10

КВ 34

Дубовицкий К.В.

Сенаторова
Курдюмов
Демидов

сенаторова,
Курдюмов
Демидов

Дубовицкий